

【VF66PCTool 更新履歴】

更新バージョン	更新日	更新内容
Ver.1.40.0052	2026.06.30	【ROM追加】 - VF66CAT VE66-01-C1～9, VE66-31-C1～9 - VF66AD/PD SV66-07-A1～9 - VF66SDS SD66-07-A1～9 【不具合修正】 [Simple mode]が選択可能な機種において、ConsoleDataSetでインバータ変更時に操作モードを[Full mode]から[Simple mode]へ変更した場合、「詳細から簡易への変更はできません。」の警告が繰り返し表示され、操作不能となることがある不具合を修正しました。 - VF66Gでは簡易モード（[Simple mode]）が存在しないにもかかわらず、ConsoleDataSetの新規作成時に当該モードを選択可能となっていた不具合を修正しました。 【仕様追加】 - ConsoleDataSetにて[インバータ変更]実行時に設定値が変更される場合、[実行]ボタン押下時に警告メッセージを表示し、あわせて履歴欄に変更された設定値の一覧を表示する機能を追加しました。
Ver.1.39.0051	2025.09.19	【ROM追加】 VF66G VG66-03-B1～B9
Ver.1.38.0050	2025.07.09	【ROM追加】 - VF66B VF66-07-B1～9, VF66-07-C1～9, VF66-07-D1～9, VF66-07-E1～9, VF66-07-F1～9, VF66-08-A1～9, VF66-08-B1～9, VF66-08-C1～9 - VF66CAT VE66-01-B1～B9 - PP66CAT VE66-31-B1～B9 【不具合修正】 - 特定の手順で保存したファイルでファイルコンペアを行うと、「-」と表示されているパラメータのうち、設定値に0以外の数値が表示されるパラメータが存在する不具合を修正しました。
Ver.1.37.0049	2025.07.02	【ROM追加】 - VF66G VG66-02-B1～B9 - VF66G VG66-03-A1～A9 【不具合修正】 - VF66Gの内蔵PLC機能において、I00041 (VF66G起動可能状態)が使用できない不具合を修正しました。 - VF66PCTool Ver. 1. 36. 0048で保存したトレースバックデータ、トレンドデータをVer. 1. 35. 0047以前のVF66PCToolで開こうとすると、エラーが発生しVF66PCToolがシャットダウンしてしまう不具合を修正しました。

Ver.1.36.0048	2025.01.22	【機種追加】 ▪ N100, N100Rに対応しました。 ▪ N100CHを廃止し、N100CHDとN100CHUを追加しました。 【ROM追加】 ▪ VF66AD, VF66PD SV66-04-D1～D9 ▪ VF66SDS SD66-01-B1～B9 ▪ VF66B VF66-07-A1～A9 ▪ N100CHD CH10-01-B1～B9 ▪ N100CHU CH10-11-B1～B9 【不具合修正】 ▪ インバータからプロジェクトを読み出してモニタモードに切り替えた時に、アドレスが定義されていないと表示され、モニタできない不具合を修正しました。 ▪ ConsoleDataSetからパラメータファイルを新規作成して編集している状態で、VFMonitorなどのほかの機能に切り替えてConsoleDataSetに復帰するとパラメータの書込みができなくなる不具合を修正しました。 ▪ 制御モード:PWMのVF66Rパラメータを新規作成したとき、あるいは読み出したとき、本来項目としてあるはずのo-08とo-09が表示されない不具合を修正しました。 ▪ 第1設定ブロックのP項目を変更すると、第2設定ブロックも連動して変更されるが、P-99は連動していない不具合を修正しました。 ▪ VF66R, VF66GにおいてA-00(ACリアクトル定数), A-01(フィルタコンデンサ容量)のパラメータタイトルおよび説明に「1相分」と記載があるが、誤記であるため修正しました。 ▪ パラメータ新規作成時に制御モードに「none」が存在する機種について、「none」を選択後に「Can' t select this mode」の警告が表示されるが、「OK」をクリックした直後にVF66PCTool以外の画面をクリックしてから機種選択画面をクリックすると再度「Can' t select this mode」の警告が表示され、操作不可になる不具合を修正しました。 ▪ VF66PCToolのVF66SDS機種において、ファイルコンペア時にクイックエリアセレクトで「c, E～L」のエリアを選択すると、異なるエリアに移動してしまう不具合を修正しました。
---------------	------------	--